

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

3747

Vragen van het lid **Azough** (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Justitie over *de bouwvallige staat van detentiecentrum Alphen aan den Rijn*. (Ingezonden 19 juni 2009)

1 Kent u het bericht¹ dat het detentiecentrum Alphen aan den Rijn een bouwval blijkt te zijn en dat een groot deel van het gebouw onbruikbaar is wegens bouwfouten?

2 Waaruit bestaan precies de geconstateerde bouwfouten? Is het waar dat isoleercellen bij hevige regenval onder water komen te staan, dat er problemen met de ventilatie bestaan en dat de sportzaal vaak veel te heet is? Hoe is het mogelijk dat in de aanbesteding van en tijdens het toezicht op de bouw niet direct al is signaleerd dat de bouwwijze ertoe zou leiden dat het detentiecentrum onbruikbaar zou worden? Hoe is er vanuit de Dienst Justitiële Inrichtingen toezicht gehouden op de bouw van dit detentiecentrum?

3 Hebben gedetineerden gevolgen ondervonden van deze bouwfouten? Zo ja, welke en is daarbij de veiligheid van inrichtingswerkers en gedetineerden in het geding geweest?

4 Welke maatregelen neemt u om de geconstateerde fouten op te lossen?

Is het waar dat een substantieel gedeelte van het detentiecentrum gesloopt en verbouwd moet worden?² Zo ja, wie draait op voor deze kosten?

Toelichting

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Verdonk (Verdonk), ingezonden 18 juni 2009 (vraagnummer 2009Z11651).

¹ AD, 18 juni 2009: «Voorbeeldgevangenis blijkt bouwval».

² RTV West, 17 juni 2009: «Detentiecentrum Alphen zo lek als een mandje».

Antwoord

Antwoord van minister **Van der Laan** (Wonen, Wijken en Integratie), mede namens de minister van Justitie (ontvangen 7 september 2009)

1 Ja, het bericht is mij bekend.

2 De geconstateerde gebreken komen voor in de vorm van lekkages in de cellen, lichte scheurvorming in de vloeren, alsmede plafonds met een te lichte draagconstructie. Neen, bij hevige regenval komen de isoleercellen of andere delen van het complex niet onder water te staan. Er zijn geen noemenswaardige problemen met de ventilatie. De schommeling in de temperatuur van de sportzaal valt binnen de norm- en

regelgeving aan de hand waarvan de installatie is ontworpen.

De gekozen bouwmethode is een traditionele bouwmethode (staal/betonconstructie in combinatie met prefab betonnen gevel- en vloerelementen en traditioneel metselwerk), welke regelmatig door de Rijksgebouwendienst wordt toegepast. Zowel bij de aanbesteding van het werk, als bij het toezicht houden op de uitvoering, waren er geen indicaties voor de uiteindelijke optredende problematiek.

De Dienst Justitiële Inrichtingen is niet verantwoordelijk voor toezicht tijdens de bouw. Dit is voorbehouden aan de Rijksgebouwendienst. Tijdens de bouw is er toezicht gehouden door twee bouwkundige opzichters en door één installatie-opzichter.

3 In de dagelijkse bedrijfsvoering hebben de gedetineerden geen hinder ondervonden van de opgetreden gebreken. In enkele gevallen is een gedetineerde preventief verhuisd naar een andere cel. Verder is op geen enkele wijze de veiligheid van inrichtingswerkers of gedetineerden in het geding geweest.

4 Er wordt een nieuw, onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de gebreken in gang gezet en medio augustus 2009 worden de resultaten daarvan verwacht. Zodra de oorzaken

bekend zijn, zullen de gebreken per afdeling worden hersteld. De bouwtechnische- en financiële verantwoordelijkheid ligt bij de hoofdaannemer van het werk. Hierbij zal een beroep worden gedaan op de door de aannemer afgegeven schriftelijke garanties en de schriftelijke toezegging, dat hij de tijdens de onderhoudsperiode geconstateerde gebreken zal herstellen.