

Vergaderjaar 2015–2016

29 893

Veiligheid van het railvervoer

Nr. 202

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 februari 2016

Met deze brief informeer ik u over het treinongeval bij Dalfsen van dinsdag 23 februari 2016.

Hedenochtend heeft zich bij Dalfsen een ernstig treinongeval voorgedaan. Hierbij is de machinist van de trein overleden. Daarnaast zijn er enkele gewonden, waarvan er twee naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden en de familie en naasten van de gewonden. Ik wens hen veel sterkte toe.

Feitelijke situatie

Hedenochtend, omstreeks negen uur, heeft er een aanrijding plaatsgevonden tussen een trein van Arriva, uit de richting Zwolle naar Ommen, en een hoogwerker op rupsbanden bij het oversteken van een beveiligde overweg bij Dalfsen. Als gevolg van deze aanrijding is de trein, van het type Spurt, in zijn geheel gekanteld en in het naastgelegen weiland terecht gekomen. Op het moment van de aanrijding zaten er 15 reizigers in de trein.

De politie, Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) en inspecteurs van de Inspectie SZW zijn ter plaatse gegaan voor onderzoek. De OvV heeft een formeel onderzoek ingesteld.

In de cabine van de Arriva-trein was een camera aanwezig. De beelden uit deze camera kunnen behulpzaam zijn bij het onderzoek naar de toedracht. De bestuurder van de hoogwerker wordt door de politie gehoord en zal daarna door de ILT en de OvV worden ondervraagd. Ook zullen passagiers worden gehoord. Bij het onderzoek zal de Automatische ritregistratie (ARR) worden onderzocht. Aan de hand daarvan moet er duidelijkheid komen over de snelheid van de trein op het moment van de aanrijding.

Zoals gezegd doen de OvV en de ILT onderzoek naar de toedracht. Zodra hierover meer bekend is zal ik u nader informeren.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
S.A.M. Dijkema